1.8-4

CHRYSO® Route

Retardateur de prise

CE

Descriptif

CHRYSO® Route est un retardateur de prise, non chloré, spécialement étudié pour la réalisation des graves routières.

CHRYSO® Route permet d'augmenter le temps de maniabilité des graves ciment.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : brun
- Densité (20° C) : 1,06 ± 0,01
- pH : 10,5 ± 1,0
- Point de congélation : - 1° C environ
- Teneur en ions Cl- : ≤ 0,10 %
- Na_2O équivalent : ≤ 0,5 %
- Extrait sec (24h, 105 °C) : 14,7 % ± 1 %

Conditionnement

- Vrac
- Fûts de 215 L

Conformité

CHRYSO® Route est un retardateur de prise qui satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE.
La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet.

Application

Domaines d'application

- Graves ciments

Mode d'emploi

CHRYSO® Route se dose par rapport au poids de ciment.

Le dosage d'utilisation est fonction du retard recherché et peut varier entre 0,2 à 1,5 kg pour 100 kg de ciment.

Il est courant de doser ce produit à 0,8 % du poids de ciment.

Dans tous les cas, le dosage exact in-situ sera déterminé après des essais de convenance et sera adapté aux conditions climatiques ambiantes.

Précautions

- En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.
- Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

1.8-4

CHRYSO® Route

Retardateur de prise

Sécurité

CHRYSO® Route est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour » Dernière modification : 07/04

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80